

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	52.30
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	29.80
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	52.30
埋立ごみ量(m ³)	73.22
覆土量(m ³)	95.40
埋立容量(m ³)	168.62

<水質の状況>

浸出水	採水日	H23.6.14
	水質検査日	H23.6.23
	pH	6.7
	BOD(mg/L)	24.0
	SS(mg/L)	62.0
	窒素含有量(mg/L)	9.7
放流水	採水日	H23.6.14
	水質検査日	H23.6.23
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	0.8
	SS(mg/L)	5.9
	窒素含有量(mg/L)	8.8
地下水	採水日	H23.6.14
	水質検査日	H23.6.23
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H23.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--