

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	30.10
収集ごみ	27.50
直接ごみ(一廃)	2.60
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	30.10
埋立ごみ量(m ³)	42.14
覆土量(m ³)	53.00
埋立容量(m ³)	95.14

<水質の状況>

浸出水	採水日	H23.8.9
	水質検査日	H23.8.18
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	3.5
	SS(mg/L)	5.4
	窒素含有量(mg/L)	8.4
放流水	採水日	H23.8.9
	水質検査日	H23.8.18
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	0.5未満
	SS(mg/L)	8.3
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	H23.8.9
	水質検査日	H23.8.18
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H23.8.25
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--