

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	39.60
収集ごみ	27.50
直接ごみ(一廃)	12.10
焼却残渣(t)	0.32
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	39.92
埋立ごみ量(m ³)	55.89
覆土量(m ³)	225.20
埋立容量(m ³)	281.09

<水質の状況>

浸出水	採水日	H23.10.11
	水質検査日	H23.10.20
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	12.0
	SS(mg/L)	43.0
放流水	採水日	H23.10.11
	水質検査日	H23.10.20
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	2.5
	SS(mg/L)	5.3
地下水	採水日	H23.10.11
	水質検査日	H23.10.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.7
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	201/10/27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--