

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年9月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	82.36
収集ごみ	25.00
直接ごみ(一廃)	57.36
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	82.36
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	115.30
覆土量(m <sup>3</sup> )	89.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	204.30

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H25.9.27
	水質検査日	H25.10.9
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	36.0
	SS(mg/L)	26.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	10.0
	採水日	H25.9.27
	水質検査日	H25.10.9
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	0.7
地下水	SS(mg/L)	8.0
	窒素含有量(mg/L)	6.3
	採水日	H25.9.27
	水質検査日	H25.10.9
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.8
電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.9.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--