

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年6月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	83.22
収集ごみ	25.00
直接ごみ(一廃)	58.22
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	83.22
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	116.51
覆土量(m <sup>3</sup> )	66.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	182.51

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H27.6.19
	水質検査日	H27.6.22
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	6.6
	SS(mg/L)	29.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	13.0
	採水日	H27.6.19
	水質検査日	H27.6.22
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	1.3
地下水	SS(mg/L)	4.4
	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	H27.6.19
	水質検査日	H27.6.22
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.8
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.5	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.6.26
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--