

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成28年9月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	127.46
収集ごみ	32.50
直接ごみ(一廃)	94.96
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	127.46
埋立ごみ量(m ³)	178.44
覆土量(m ³)	86.00
埋立容量(m ³)	264.44

<水質の状況>

浸出水	採水日	H28.9.23
	水質検査日	H28.9.23
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	9.6
	SS(mg/L)	14.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	8.5
	採水日	H28.9.23
	水質検査日	H28.9.23
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	4.3
地下水	SS(mg/L)	5.9
	窒素含有量(mg/L)	7.7
	採水日	H28.9.23
	水質検査日	H28.9.23
	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.7	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H28.9.22
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--