

## 異物混入事故報告書

1. 発生日時 令和3年6月9日（水曜日） 10時33分
2. 事故原因 金属類（ナイフ・スプーン）混入による処理機器の停止。
3. 事故発生状況 生活系生ごみにおいて、金属類（ナイフ・スプーン）が混入しているのを発見し、ごみ破碎機が過負荷により運転停止した。
4. 復旧対応 生ごみ破碎機内部の生ごみ・金属類を人力により除去作業し、破碎刃・固定刃の点検調整等を行い30分掛けて復旧した。

### ○搬入金属



生ごみ破碎機に挟まっていたもの