


—富良野消防署占冠支署からのお知らせ—

エアコン火災！夏の家電に要注意！

夏本番に向けて、エアコンを使う機会が増えます。
夏時期は、全国的にもエアコンの火災が多く発生
していますので、次のことに注意してください。



1 エアコン本体の洗浄などについて

- ・フィルターが汚れていると機器に過度な負荷がかかり、故障する恐れがあります。
- ・モーターや基盤、配線などの通電する場所に洗浄液が付着すると火災の原因になります。
- ・エアコンの洗浄は専門業者に依頼することを推奨します。

2 トラッキング現象について

- ・電源プラグに「ほこり」がたまって発火する「トラッキング現象」の危険性がありますので定期的に電源プラグを点検しましょう。
 - ・清掃する際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ※「トラッキング現象」とは～電源プラグとコンセントの間に「ほこり」がたまり、たまった「ほこり」が「湿気」を吸収すると、ショートし発火する現象です。



3 エアコン稼働前の点検について

- ・猛暑を前に、最低温度で30分間試運転し、水漏れの有無を確認して不具合があれば専門業者へ工事を依頼しましょう。

問合せ先：富良野消防署占冠支署 指導係（奥平・山西・山田）

☎：56-2119 FAX：56-2738