

—富良野消防署占冠支署からのお知らせ—

ストーブの不完全燃焼（一酸化炭素中毒）に注意を！

一酸化炭素は、石油ガス、炭などの不完全燃焼により発生しますが、無色、無臭のため発生しても気がつきにくく、少量吸入しても血液の酸素運動能力が著しく損なわれ、酸素欠乏状態となり最悪の場合は死に至ることもあります。

室内において移動式ストーブを使用する際は、換気を十分に行ってください。


また、FF（※）石油ストーブの排気筒が雪に埋まった状態で使用すると、不完全燃焼を起こし発生した一酸化炭素が室内に流入し、死亡事故につながる危険性があります。

一酸化炭素を検知して、危険を知らせる安全装置（一酸化炭素警報器）も販売されていますので安全・安心のため購入を検討してみてください。

※燃焼用空気を室外から給排気筒を通して取り入れ、燃焼により発生した一酸化炭素を給排気筒から室外に出す方式



（給排気筒を除雪した状態）



（一酸化炭素警報器）



担 当：富良野消防署占冠支署 指導係（奥平・山西・山田）

☎ ： 5 6 - 2 1 1 9 FAX : 5 6 - 2 7 3 8