

# —富良野消防署占冠支署からのお知らせ—

令和8年5月20日

蛍光灯など従来の照明をLED照明に替える際に、LEDランプと照明器具の組み合わせを誤って放置すると火災が発生する可能性があります。

組み合わせが違う状態で使用を続けると、内部の部品に過電圧がかかることや、高周波の過電流が流れ込むことが原因です。

LED照明が普及し、誰でも手軽にLEDランプを購入し交換できることから、類似火災が増加する恐れがあります。

LED照明に交換する際は、照明器具と適合するLEDランプであるかをよく確認してから設置してください。

また、LEDランプと照明器具との組み合わせが適切かどうか、LEDランプメーカー、LEDランプの販売店にお問い合わせください。

※日本照明工業会からの注意喚起がホームページに記載されていますので、こちらも参考にしてください。

日本工業会URL：<https://www.jlma.or.jp>



【ガラス管部分が溶けて、黒く変色】



担当：占冠支署 指導係（奥平・山西・山田）

☎：56-2119 FAX：56-2738