

暖房機器による火災を防ごう！




日に日に寒さが増す時季となり、ほとんどのご家庭で暖房機器（石油ファンヒーターや石油ストーブ等）を使用されているかと思いますが、誤った使用方法や暖房機器の維持管理不足による火災が全国で発生しています。

火災はちょっとした注意で防げるため、暖房機器の点検や使用している燃料の点検をお願いします！


安全チェックリスト

- ①それぞれの暖房機器に、決められた燃料を使用していますか？
- ②不良灯油を使用していないですか？
 - 正常灯油～無色透明、不純物が混入していない、灯油臭がする
 - ×変質灯油～うす黄色、すっぱい臭いがする、昨シーズンのもの等
 - ×不純灯油～水やゴミ、ガソリン、軽油、シンナー等が混入したもの
- ③給油は、必ず火を消してから行っていますか？
- ④温風空気取入口フィルターや燃焼空気取入口フィルターにほこりがついていませんか？
- ⑤温風吹出口や置台にほこりがついていませんか？
- ⑥使用する際は、壁や可燃物等から十分な距離をとっていますか？
- ⑦暖房機器の上に洗濯物を干していませんか？
- ⑧暖房機器の周辺にカーテンや布団など、燃えやすいものを置いてませんか？
- ⑨スプレー缶を近くに置いたり、近くで使用していませんか？



こうなる前に！！

十分な距離を！



富良野広域連合富良野消防署占冠支署

指導係（八木・奥平・山田） TEL：0167-56-2119