

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年2月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	49.29
収集ごみ	9.50
直接ごみ(一廃)	39.79
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	9.68
埋立ごみ量(t)	58.97
覆土量(m³)	62.00
埋立容量(m³)	120.97

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R7.2.13
	水質検査日	R7.2.14
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	2.9
	SS(mg/L)	16.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	R7.2.13
	水質検査日	R7.2.14
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	2.3
地下水	SS(mg/L)	6.1
	窒素含有量(mg/L)	10.0
	採水日	R7.2.13
	水質検査日	R7.2.14
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.1

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R7.2.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞