

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年3月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	54.92
収集ごみ	12.95
直接ごみ(一廃)	41.97
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	12.87
埋立ごみ量(t)	67.79
覆土量(m <sup>3</sup> )	62.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	129.79

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R7.3.6
	水質検査日	R7.3.7
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	7.8
	SS(mg/L)	15.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	R7.3.6
	水質検査日	R7.3.7
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	2.5
	SS(mg/L)	7.9
	窒素含有量(mg/L)	16.0
地下水	採水日	R7.3.6
	水質検査日	R7.3.7
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R7.3.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--