

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年4月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	22.72
収集ごみ	11.59
直接ごみ(一廃)	11.13
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.94
埋立ごみ量(t)	34.66
覆土量(m <sup>3</sup> )	40.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	74.66

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R7.4.10
	水質検査日	R7.4.11
	pH	6.7
	BOD(mg/L)	1.0
	SS(mg/L)	1.4
放流水	窒素含有量(mg/L)	1.8
	採水日	R7.4.10
	水質検査日	R7.4.11
	pH	6.7
	BOD(mg/L)	0.8
地下水	SS(mg/L)	6.9
	窒素含有量(mg/L)	1.6
	採水日	R7.4.10
	水質検査日	R7.4.11
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.8
地下水	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R7.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--