

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年5月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	38.92
収集ごみ	13.08
直接ごみ(一廃)	25.84
焼却残渣(t)	0.51
中間処理残渣(t)	13.53
埋立ごみ量(t)	52.96
覆土量(m³)	54.00
埋立容量(m³)	106.96

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R7.5.8
	水質検査日	R7.5.9
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	2.6
	SS(mg/L)	12.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	0.9
	採水日	R7.5.8
	水質検査日	R7.5.9
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	1.5
地下水	SS(mg/L)	4.7
	窒素含有量(mg/L)	1.1
	採水日	R7.5.8
	水質検査日	R7.5.9
	電気伝導率(上流)(mS/m)	10.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R7.5.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞