

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	51.60
収集ごみ	14.98
直接ごみ(一廃)	36.62
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	8.62
埋立ごみ量(t)	60.22
覆土量(m ³)	61.00
埋立容量(m ³)	121.22

<水質の状況>

浸出水	採水日	R7.6.5
	水質検査日	R6.6.6
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	53.0
	SS(mg/L)	100.0
	窒素含有量(mg/L)	6.8
放流水	採水日	R7.6.5
	水質検査日	R6.6.6
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	1.4
	SS(mg/L)	7.0
	窒素含有量(mg/L)	4.6
地下水	採水日	R7.6.5
	水質検査日	R6.6.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	4.3
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R7.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--