

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年7月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	46.82
収集ごみ	15.02
直接ごみ(一廃)	31.80
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	13.00
埋立ごみ量(t)	59.82
覆土量(m ³)	60.00
埋立容量(m ³)	119.82

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R7.7.10
	水質検査日	R7.7.10
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	4.9
	SS(mg/L)	6.0
	窒素含有量(mg/L)	6.9
放流水	採水日	R7.7.10
	水質検査日	R7.7.10
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	2.0
	SS(mg/L)	5.1
	窒素含有量(mg/L)	6.5
地下水	採水日	R7.7.10
	水質検査日	R7.7.10
	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R7.7.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞