

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年8月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	56.84
収集ごみ	13.62
直接ごみ(一廃)	43.22
焼却残渣(t)	0.50
中間処理残渣(t)	14.51
埋立ごみ量(t)	71.85
覆土量(m <sup>3</sup> )	70.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	141.85

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R7.8.4
	水質検査日	R7.8.5
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	6.1
	SS(mg/L)	6.4
放流水	窒素含有量(mg/L)	9.7
	採水日	R7.8.4
	水質検査日	R7.8.5
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	0.7
地下水	SS(mg/L)	7.2
	窒素含有量(mg/L)	9.5
	採水日	R7.8.4
	水質検査日	R7.8.5
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.6
地下水	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	4.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	5.5

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R7.8.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--