

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年9月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	54.33
収集ごみ	15.52
直接ごみ(一廃)	38.81
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	13.67
埋立ごみ量(t)	68.00
覆土量(m³)	67.00
埋立容量(m³)	135.00

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R7.9.4
	水質検査日	R7.9.5
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	2.7
	SS(mg/L)	4.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	5.9
	採水日	R7.9.4
	水質検査日	R7.9.5
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.7
地下水	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	5.5
	採水日	R7.9.4
	水質検査日	R7.9.5
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R7.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞