

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年10月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	68.68
収集ごみ	14.65
直接ごみ(一廃)	54.03
焼却残渣(t)	0.48
中間処理残渣(t)	11.43
埋立ごみ量(t)	80.59
覆土量(m ³)	80.00
埋立容量(m ³)	160.59

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R7.10.2
	水質検査日	R7.10.3
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	3.7
	SS(mg/L)	8.1
	窒素含有量(mg/L)	7.4
放流水	採水日	R7.10.2
	水質検査日	R7.10.3
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.2
	SS(mg/L)	7.1
	窒素含有量(mg/L)	8.1
地下水	採水日	R7.10.2
	水質検査日	R7.10.3
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.6

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R7.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞

（この欄は未記入）