

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	17.94
収集ごみ	10.81
直接ごみ(一廃)	7.13
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.04
埋立ごみ量(t)	28.98
覆土量(m ³)	28.00
埋立容量(m ³)	56.98

<水質の状況>

浸出水	採水日	R7.11.6
	水質検査日	R7.11.6
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.9
	SS(mg/L)	4.2
	窒素含有量(mg/L)	8.4
放流水	採水日	R7.11.6
	水質検査日	R7.11.6
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	6.0
	窒素含有量(mg/L)	8.2
地下水	採水日	R7.11.6
	水質検査日	R7.11.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.7
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.5
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R7.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--