

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年12月分

## ＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	47.50
収集ごみ	11.48
直接ごみ(一廃)	36.02
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	10.47
埋立ごみ量(t)	57.97
覆土量(m <sup>3</sup> )	51.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	108.97

## ＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R7.12.4
	水質検査日	R7.12.5
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	2.3
	SS(mg/L)	3.3
	窒素含有量(mg/L)	6.3
放流水	採水日	R7.12.4
	水質検査日	R7.12.5
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	1.3
	SS(mg/L)	1.6
	窒素含有量(mg/L)	6.0
地下水	採水日	R7.12.4
	水質検査日	R7.12.5
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	0.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.1

## ＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R7.12.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## ＜上記異常時の措置状況＞

（この欄は未記入）