

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年1月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	50.99
収集ごみ	10.00
直接ごみ(一廃)	40.99
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	7.38
埋立ごみ量(t)	58.37
覆土量(m ³)	50.00
埋立容量(m ³)	108.37

<水質の状況>

浸出水	採水日	R8.1.8
	水質検査日	R8.1.9
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	2.3
	SS(mg/L)	14.0
放流水	採水日	R8.1.8
	水質検査日	R8.1.9
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	0.7
	SS(mg/L)	6.7
地下水	採水日	R8.1.8
	水質検査日	R8.1.9
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.9
塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R8.1.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--