

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年2月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	44.28
収集ごみ	9.10
直接ごみ(一廃)	35.18
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	6.86
埋立ごみ量(t)	51.14
覆土量(m ³)	50.00
埋立容量(m ³)	101.14

<水質の状況>

浸出水	採水日	R8.2.5
	水質検査日	R8.2.6
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	2.3
	SS(mg/L)	9.6
放流水	窒素含有量(mg/L)	9.7
	採水日	R8.2.5
	水質検査日	R8.2.6
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	1.7
地下水	SS(mg/L)	5.7
	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	R8.2.5
	水質検査日	R8.2.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.4
電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.9	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.2	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R8.2.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--