

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年3月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	53.86
収集ごみ	12.28
直接ごみ(一廃)	41.58
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	7.09
埋立ごみ量(t)	60.95
覆土量(m ³)	59.00
埋立容量(m ³)	119.95

<水質の状況>

浸出水	採水日	R8.3.5
	水質検査日	R8.3.6
	pH	6.6
	BOD(mg/L)	1.4
	SS(mg/L)	5.5
放流水	窒素含有量(mg/L)	3.3
	採水日	R8.3.5
	水質検査日	R8.3.6
	pH	6.3
	BOD(mg/L)	1.4
地下水	SS(mg/L)	6.9
	窒素含有量(mg/L)	1.6
	採水日	R8.3.5
	水質検査日	R8.3.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.5
地下水	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R8.3.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--