

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年4月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	28.40
収集ごみ	14.24
直接ごみ(一廃)	14.16
焼却残渣(t)	0.87
中間処理残渣(t)	11.29
埋立ごみ量(t)	40.56
覆土量(m <sup>3</sup> )	39.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	79.56

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R8.4.2
	水質検査日	R8.4.2
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	4.0
放流水	採水日	R8.4.2
	水質検査日	R8.4.2
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	6.0
地下水	採水日	R8.4.2
	水質検査日	R8.4.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R8.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--