

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年6月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	44.72
収集ごみ	13.42
直接ごみ(一廃)	31.30
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	10.47
埋立ごみ量(t)	55.19
覆土量(m ³)	54.00
埋立容量(m ³)	109.19

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R8.6.11
	水質検査日	R8.6.11
	pH	8.8
	BOD(mg/L)	1.6
	SS(mg/L)	1.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	0.5
	採水日	R8.6.11
	水質検査日	R8.6.11
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	0.5
地下水	SS(mg/L)	6.0
	窒素含有量(mg/L)	0.5
	採水日	R8.6.11
	水質検査日	R8.6.11
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	5.0

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R8.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞