

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年7月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	47.36
収集ごみ	14.86
直接ごみ(一廃)	32.50
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	17.93
埋立ごみ量(t)	65.29
覆土量(m³)	64.00
埋立容量(m³)	129.29

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R8.7.2
	水質検査日	R8.7.2
	pH	8.0
	BOD(mg/L)	3.9
	SS(mg/L)	6.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	1.9
	採水日	R8.7.2
	水質検査日	R8.7.2
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	0.5
地下水	SS(mg/L)	7.0
	窒素含有量(mg/L)	2.2
	採水日	R8.7.2
	水質検査日	R8.7.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R8.7.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞