占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年9月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)		45.22
	収集ごみ	12.31
	直接ごみ(一廃)	32.91
焼却残渣(t)		0.00
中間処理残渣(t)		11.89
埋立ごみ量(t)		57.11
覆土量(㎥)		56.00
埋立容量(㎥)		113.11

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R8.9.10
	水質検査日	R8.9.10
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	4.8
	SS(mg/L)	5.0
	窒素含有量(mg/L)	4.3
放流水	採水日	R8.9.10
	水質検査日	R8.9.10
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	5.0
	窒素含有量(mg/L)	9.0
地下水	採水日	R8.9.10
	水質検査日	R8.9.10
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	13.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	4.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R8.9.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞