占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年10月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)		40.47
	収集ごみ	14.43
	直接ごみ(一廃)	26.04
焼却残渣(t)		0.00
中間処理残渣(t)		22.39
埋立ごみ量(t)		62.86
覆土量(㎥)		60.00
埋立容量(㎥)		122.86

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R8.10.15
	水質検査日	R8.10.15
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	3.7
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	8.0
放流水	採水日	R8.10.15
	水質検査日	R8.10.15
	pH	8.0
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	17.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	R8.10.15
	水質検査日	R8.10.15
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R8.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞