

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成31年4月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	118.84
収集ごみ	64.90
直接ごみ(一廃)	53.94
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	30.17
埋立ごみ量(t)	149.01
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	208.61
覆土量(m <sup>3</sup> )	149.10
埋立容量(m <sup>3</sup> )	357.71

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H31.4.11
	水質検査日	H31.4.13
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	120.0
	窒素含有量(mg/L)	23.0
放流水	採水日	H31.4.11
	水質検査日	H31.4.13
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	0.6
	SS(mg/L)	1.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
地下水	採水日	H31.4.11
	水質検査日	H31.4.13
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.4.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--