

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	115.20
収集ごみ	43.30
直接ごみ(一廃)	71.90
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	21.40
埋立ごみ量(t)	136.60
埋立ごみ量(m ³)	191.24
覆土量(m ³)	148.20
埋立容量(m ³)	339.44

<水質の状況>

浸出水	採水日	R1.5.9
	水質検査日	R1.5.11
	pH	0.00
	BOD(mg/L)	3.3
放流水	SS(mg/L)	23.0
	窒素含有量(mg/L)	15.0
	採水日	R1.5.9
	水質検査日	R1.5.11
地下水	pH	7.9
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	7.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R1.5.9
	水質検査日	R1.5.11
地下水	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.5.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--