

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	135.60
収集ごみ	44.00
直接ごみ(一廃)	91.60
焼却残渣(t)	0.30
中間処理残渣(t)	12.00
埋立ごみ量(t)	147.90
埋立ごみ量(m ³)	207.06
覆土量(m ³)	153.40
埋立容量(m ³)	360.46

<水質の状況>

浸出水	採水日	R1.6.6
	水質検査日	R1.6.7
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	4.4
放流水	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R1.6.6
	水質検査日	R1.6.7
地下水	pH	6.6
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	10.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
	採水日	R1.6.6
地下水	水質検査日	R1.6.7
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.7
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.6
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.6.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--