

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年11月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	85.10
収集ごみ	41.90
直接ごみ(一廃)	26.70
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	15.30
埋立ごみ量(t)	100.40
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	140.56
覆土量(m <sup>3</sup> )	94.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	234.56

## <水質の状況>

浸 出 水	採水日	R1.11.25
	水質検査日	R1.11.26
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	4.5
	SS(mg/L)	50.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
放 流 水	採水日	R1.11.25
	水質検査日	R1.11.26
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	3.1
	SS(mg/L)	15.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地 下 水	採水日	R1.11.25
	水質検査日	R1.11.26
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.11.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--