

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年2月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	101.80
収集ごみ	32.80
直接ごみ(一廃)	69.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	7.90
埋立ごみ量(t)	109.70
埋立ごみ量(m ³)	153.58
覆土量(m ³)	134.00
埋立容量(m ³)	287.58

<水質の状況>

浸出水	採水日	R2.2.20
	水質検査日	R2.2.20
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	9.4
	SS(mg/L)	8.0
	窒素含有量(mg/L)	21.0
放流水	採水日	R2.2.20
	水質検査日	R2.2.20
	pH	8.0
	BOD(mg/L)	0.8
	SS(mg/L)	5.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
地下水	採水日	R2.2.20
	水質検査日	R2.2.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	8.9
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H31.2.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--