

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	46.90
収集ごみ	37.90
直接ごみ(一廃)	9.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	4.86
埋立ごみ量(t)	51.76
埋立ごみ量(m ³)	72.46
覆土量(m ³)	46.00
埋立容量(m ³)	118.46

<水質の状況>

浸出水	採水日	R2.5.11
	水質検査日	R2.5.19
	pH	16.48
	BOD(mg/L)	19.0
	SS(mg/L)	32.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
放流水	採水日	R2.5.11
	水質検査日	R2.5.19
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	8.1
	SS(mg/L)	15.0
	窒素含有量(mg/L)	13.0
地下水	採水日	R2.5.11
	水質検査日	R2.5.19
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	2.1

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.5.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--