

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	58.15
収集ごみ	55.15
直接ごみ(一廃)	3.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	5.75
埋立ごみ量(t)	63.90
埋立ごみ量(m ³)	89.46
覆土量(m ³)	127.00
埋立容量(m ³)	216.46

<水質の状況>

浸出水	採水日	R2.6.4
	水質検査日	R2.6.12
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	2.6
放流水	SS(mg/L)	10.0
	窒素含有量(mg/L)	10.0
	採水日	R2.6.4
	水質検査日	R2.6.12
地下水	pH	7.4
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	14.0
	窒素含有量(mg/L)	9.4
	採水日	R2.6.4
	水質検査日	R2.6.12
地下水	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.6.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--