

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	85.70
収集ごみ	45.70
直接ごみ(一廃)	40.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	6.57
埋立ごみ量(t)	92.27
埋立ごみ量(m ³)	129.18
覆土量(m ³)	99.00
埋立容量(m ³)	228.18

<水質の状況>

浸出水	採水日	R2.7.2
	水質検査日	R2.7.10
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	35.0
放流水	SS(mg/L)	4.3
	窒素含有量(mg/L)	18.0
	採水日	R2.7.2
	水質検査日	R2.7.10
地下水	pH	7.6
	BOD(mg/L)	7.1
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R2.7.2
	水質検査日	R2.7.10
地下水	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.7.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--