

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	127.20
収集ごみ	43.60
直接ごみ(一廃)	83.60
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	2.81
埋立ごみ量(t)	130.01
埋立ごみ量(m ³)	182.01
覆土量(m ³)	137.00
埋立容量(m ³)	319.01

<水質の状況>

浸出水	採水日	R2.8.6
	水質検査日	R2.8.6
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	29.0
	SS(mg/L)	41.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
放流水	採水日	R2.8.6
	水質検査日	R2.8.6
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	0.6
	SS(mg/L)	20.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
地下水	採水日	R2.8.6
	水質検査日	R2.8.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.1

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.8.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--