

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年9月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	137.90
収集ごみ	37.90
直接ごみ(一廃)	100.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	22.95
埋立ごみ量(t)	160.85
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	225.19
覆土量(m <sup>3</sup> )	167.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	392.19

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R2.9.3
	水質検査日	R2.9.11
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	33.0
	SS(mg/L)	180.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	R2.9.3
	水質検査日	R2.9.11
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	0.9
	SS(mg/L)	54.0
	窒素含有量(mg/L)	25.0
地下水	採水日	R2.9.3
	水質検査日	R2.9.11
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.9.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--