

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年10月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	180.10
収集ごみ	44.30
直接ごみ(一廃)	135.80
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	13.66
埋立ごみ量(t)	193.76
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	271.26
覆土量(m <sup>3</sup> )	210.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	481.26

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R2.10.1
	水質検査日	R2.10.9
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	13.0
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	23.0
放流水	採水日	R2.10.1
	水質検査日	R2.10.9
	pH	6.2
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	34.0
	窒素含有量(mg/L)	5.6
地下水	採水日	R2.10.1
	水質検査日	R2.10.9
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.1
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--