

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年11月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	85.10
収集ごみ	37.40
直接ごみ(一廃)	32.90
焼却残渣(t)	0.58
中間処理残渣(t)	12.58
埋立ごみ量(t)	98.26
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	137.56
覆土量(m <sup>3</sup> )	93.30
埋立容量(m <sup>3</sup> )	230.86

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R2.11.19
	水質検査日	R2.11.27
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	4.4
	SS(mg/L)	20.0
	窒素含有量(mg/L)	23.0
放流水	採水日	R2.11.19
	水質検査日	R2.11.27
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	3.6
	SS(mg/L)	6.6
	窒素含有量(mg/L)	13.0
地下水	採水日	R2.11.19
	水質検査日	R2.11.27
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.1
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.2
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.4

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R2.11.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--