

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年1月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	86.80
収集ごみ	32.30
直接ごみ(一廃)	54.50
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	8.12
埋立ごみ量(t)	94.92
埋立ごみ量(m ³)	132.89
覆土量(m ³)	102.00
埋立容量(m ³)	234.89

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.1.7
	水質検査日	R3.1.15
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	8.8
	SS(mg/L)	44.0
	窒素含有量(mg/L)	19.0
放流水	採水日	R3.1.7
	水質検査日	R3.1.15
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	1.0
	SS(mg/L)	8.3
	窒素含有量(mg/L)	14.0
地下水	採水日	R3.1.7
	水質検査日	R3.1.15
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.9
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.1.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--