

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年2月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	68.10
収集ごみ	31.60
直接ごみ(一廃)	36.50
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	7.24
埋立ごみ量(t)	75.34
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	105.48
覆土量(m <sup>3</sup> )	83.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	188.48

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R3.2.8
	水質検査日	R3.2.17
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	7.6
	SS(mg/L)	26.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
放流水	採水日	R3.2.8
	水質検査日	R3.2.17
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	6.5
	SS(mg/L)	7.5
	窒素含有量(mg/L)	14.0
地下水	採水日	R3.2.8
	水質検査日	R3.2.17
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.5

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.2.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--