

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	87.10
収集ごみ	42.20
直接ごみ(一廃)	44.90
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	28.96
埋立ごみ量(t)	116.06
埋立ごみ量(m ³)	162.48
覆土量(m ³)	102.00
埋立容量(m ³)	264.48

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.4.19
	水質検査日	R3.4.20
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	13.0
	SS(mg/L)	32.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	R3.4.19
	水質検査日	R3.4.20
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	18.0
	窒素含有量(mg/L)	15.0
地下水	採水日	R3.4.19
	水質検査日	R3.4.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	3.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--