

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年5月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	93.40
収集ごみ	42.90
直接ごみ(一廃)	50.50
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	49.03
埋立ごみ量(t)	142.43
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	199.40
覆土量(m <sup>3</sup> )	106.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	305.40

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R3.5.6
	水質検査日	R3.5.7
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	3.3
放流水	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	13.0
	採水日	R3.5.6
	水質検査日	R3.5.7
地下水	pH	7.7
	BOD(mg/L)	5.2
	SS(mg/L)	8.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
	採水日	R3.5.6
	水質検査日	R3.5.7
地下水	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.9
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.5

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.5.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--