

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年6月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	80.30
収集ごみ	37.90
直接ごみ(一廃)	42.40
焼却残渣(t)	0.49
中間処理残渣(t)	4.23
埋立ごみ量(t)	85.02
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	119.03
覆土量(m <sup>3</sup> )	100.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	219.03

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R3.6.3
	水質検査日	R3.6.4
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	5.0
	SS(mg/L)	13.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
放流水	採水日	R3.6.3
	水質検査日	R3.6.4
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	2.5
	SS(mg/L)	15.0
	窒素含有量(mg/L)	10.0
地下水	採水日	R3.6.3
	水質検査日	R3.6.4
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.8
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--