

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	104.35
収集ごみ	42.90
直接ごみ(一廃)	61.45
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	13.17
埋立ごみ量(t)	117.52
埋立ごみ量(m ³)	164.53
覆土量(m ³)	126.00
埋立容量(m ³)	290.53

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.7.1
	水質検査日	R3.7.2
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	12.0
放流水	SS(mg/L)	21.0
	窒素含有量(mg/L)	20.0
	採水日	R3.7.1
	水質検査日	R3.7.2
地下水	pH	7.8
	BOD(mg/L)	21.0
	SS(mg/L)	26.0
	窒素含有量(mg/L)	19.0
	採水日	R3.7.1
	水質検査日	R3.7.2
地下水	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.7.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--