

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	115.92
収集ごみ	41.50
直接ごみ(一廃)	74.42
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.81
埋立ごみ量(t)	127.73
埋立ごみ量(m ³)	178.82
覆土量(m ³)	140.00
埋立容量(m ³)	318.82

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.8.5
	水質検査日	R3.8.6
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	26.0
	SS(mg/L)	42.0
	窒素含有量(mg/L)	23.0
放流水	採水日	R3.8.5
	水質検査日	R3.8.6
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	45.0
	窒素含有量(mg/L)	22.0
地下水	採水日	R3.8.5
	水質検査日	R3.8.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.8.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--