

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年9月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	97.69
収集ごみ	42.90
直接ごみ(一廃)	54.79
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	8.87
埋立ごみ量(t)	106.56
埋立ごみ量(m ³)	149.18
覆土量(m ³)	115.00
埋立容量(m ³)	264.18

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.9.2
	水質検査日	R3.9.3
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	8.1
	SS(mg/L)	16.0
	窒素含有量(mg/L)	25.0
放流水	採水日	R3.9.2
	水質検査日	R3.9.3
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	20.0
	SS(mg/L)	31.0
	窒素含有量(mg/L)	24.0
地下水	採水日	R3.9.2
	水質検査日	R3.9.3
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.9.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--